

PROCEDIMIENTO PERIÓDICO DE INSPECCIÓN DE EPIS



NÚMERO DE CONTROL DE EPI

USUARIO:				

IDENTIFICACIÓN DEL EPI E HISTORIA DEL PRODUCTO: Antes de la inspección, todos los elementos que no forman parte del EPI deben retirarse. El EPI debe estar limpio y libre de impurezas o suciedad que pueda dificultar la inspección de toda la superficie. El usuario debe proporcionar toda la información sobre cualquier suceso que haya podido tener un impacto en el estado del PPE, como una caída de objetos metálicos desde una altura sobre una superficie dura, exposición a temperaturas extremas, situaciones de detención de caídas, etc. Estos eventos pueden ser motivo para la retirada del EPI. La persona calificada que está a cargo de la inspección no es responsable si la información sobre el historial del EPI proporcionada por el usuario es incompleta o inexacta. La inspección se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones de uso y la información proporcionada por el fabricante.

FABRICANTE:

- En caso de que esta información no se indique claramente en el producto, puede consultarse en el catálogo o en el sitio web del fabricante.

NÚMERO DE PRODUCCIÓN ÚNICO, FECHA DE FABRICACIÓN:

- el número de producción único está marcado con láser en el cuerpo de la polea en el formato XXXX-XXXX
- la fecha de fabricación es parte del número de producción único y consta de sus últimos cuatro dígitos: XXXX-XXXX. De estos 4 últimos dígitos, los dos primeros representan el mes de fabricación y los dos últimos el año de fabricación, por ejemplo, la polea con 0417 ya que los últimos cuatro dígitos del número de producción único se fabricaron en abril de 2017)

INSPECCIÓN VISUAL Y TÁCTIL - cuerpo, llanta, remaches:

- Se recomienda comparar la polea con un producto nuevo del mismo tipo, con las imágenes en el catálogo, las imágenes en el sitio web del fabricante, etc.

INTEGRIDAD, FORMA ORIGINAL

-cualquier deformación o ausencia de una pieza original, es motivo para retirar la polea

DESGASTE, PÉRDIDA DE MATERIAL

- la pérdida de material superior al 10% del estado original del producto en cualquier parte de la polea es motivo para retirar el dispositivo, se debe prestar especial atención a la pérdida de material en los laterales, dicha pérdida puede resultar en un afilado de los laterales, esto sería motivo para retirar la polea

MUESCAS, GRIETAS, CANTOS AFILADOS

- toda la superficie debe ser lisa, sin puntos afilados que puedan dañar un EPI textil; una superficie afilada puede suavizarse con una lima, nunca superando un pérdida de material del 10%

CORROSIÓN, OXIDACIÓN:

- la corrosión en la superficie es aceptable; sin embargo, la corrosión profunda, por ejemplo, si mancha el tejido, no lo es.

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO:

- Si es necesario, el mecanismo de bloqueo puede limpiarse y lubricarse ligeramente con aceite a base de silicona. Tenga en cuenta que el aceite debe limpiarse correctamente para que no entre en contacto con tejidos

MOVIMIENTO CORRECTO DE LAS PLACAS LATERALES

- las placas laterales deben rotar en ambas direcciones adecuadamente

FUNCIONAMIENTO DE LA POLEA, LLANTA

- la llanta debe rotar en ambas direcciones

VEREDICTO

SI ALGUNO DE LOS ARTÍCULOS DE INSPECCIÓN OBTIENE "RETIRADA" COMO RESULTADO, NO ES POSIBLE SEGUIR UTILIZANDO EL EPI.

LA HOJA DE REVISIÓN INDIVIDUAL ES LA PARTE INDIVIDUAL DE ESTE PROCEDIMIENTO.

LAS REVISIONES PERIÓDICAS SE PROPORCIONARON SEGÚN ESTAS INSTRUCCIONES.

NOTAS: anote la descripción, por ejemplo, sobre qué pretirar el producto	parte debe observarse detenidamente durante el uso y las futuras	inspecciones, cuál fue el motivo para
INSPECCIONADO POR:		
nombre:		
dirección		
teléfono		
email:	firma:	

www.singingrock.com 1/2



POLEAS

PROCEDIMIENTO PERIODICO DE INSPECCION DE EPIS

pérdida de material

deformación

pérdida de material

pérdida de material









degradación por carga inadecuada



www.singingrock.com 2 | 2